

## Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo škodné události

2024147503

Pořadí prohlídky	1. prohlídka	Poškozený/ Pojištěný	STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE			
Telefon		E-mail	denisa.richterova@sei.gov.cz		VIN	TMBDA61Z9B2070411
Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Octavia II 04/2004-12/2010 (1Z) [V] [S] [IRE] [11]				Datum první registrace	15.12.2010 SPZ 2AA8404
Platnost TK	1.11.2024	Stav tachometru	85446 km, Odečteno		Stav vozidla	1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/>
Barva vozidla	Šedá 2-vrstvá metalíza				Stav laku	1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/>
Popis příčiny ŠU	Viník při přeježdění pruhů neviděl vozidlo v druhém pruhu a došlo ke střetu.					

POPIS A STAV PNEU			Rezerva - výrobce   rozměr   hloubka		
N	Výrobce	Rozměr	L - hloubka v mm	P - hloubka v mm	Typ
1	Goodyear	195/65 15	7	7	Letní
2	Goodyear	195/65 15	7	7	Letní

Díly na výměnu		
BOČNICE Z L	FÓLIE BOČNICE Z L	TĚSNICÍ KANÁL L
KRYT Z-NÁRAZNÍKU	DRŽÁK VNĚ L Z-NÁRAZN	VELKOPL KRYT KOLA ZL

Díly na kontrolu / diagnostika		
DISK Z L	ZADNÍ NÁPRAVA kontrolovat	VOZ KPL PŘEMĚŘIT sbívavost vzadu seřídít

Práce		
DVEŘE Z L ( V-Z )	ČEP ZÁPADKY ZÁMKU ZL ( V-Z )	VLOŽKA PODBĚHU Z L ( V-Z )
KONCOVÉ SVĚTLO L ( V-Z )	OCHRANNÁ LIŠTA L ( V-Z )	Z-VÍKO ( V-Z )
DISK Z L ( V-Z )	KRYT C-SLOUPKU H L ( V-Z )	KRYT L ( V-Z )
PANEL ZAV-PROST L ( V-Z )	PANEL Z-ČELA ( V-Z )	

Lakování		
DVEŘE Z L ( lak povrchu / rozstřík )	STŘECHA ( lak po opravě )	BOČNICE Z L
KRYT Z-NÁRAZNÍKU	DISK Z L ( lak povrchu / rozstřík )	B-SLOUPEK L ( lak po opravě )
PRÁH DVEŘÍ L ( lak po opravě )		

Forma likvidace	Faktura za opravu <input type="radio"/> Rozpočet nákladů na opravu <input type="radio"/> Formou totální škody <input type="radio"/> Předpoklad totální škody <input checked="" type="radio"/>
-----------------	---

DALŠÍ INFORMACE
Pro stanovení zbytkové hodnoty poškozeného vozidla po nehodě může být využita anonymní burza vraků. V případě změny místa uskladnění nebo změny stavu poškozeného vozidla (demontáž dílů, změna výbavy) od stavu při prohlídce, není již zaručena garance případného odběru vozidla. Případné reklamace nebudou ze strany pojišťovny akceptovány.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<ol style="list-style-type: none"> <li>Poškozený bere na vědomí popsany rozsah poškození.</li> <li>Poškozený prohlašuje, že výše uvedený rozsah poškození plně souvisí s uplatňovanou škodní událostí.</li> <li>Poškození zde nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu náhrady škody.</li> <li>Popsaný rozsah poškození vozidla je zadokumentován a provázán s provedenou fotodokumentací.</li> <li><b>Zjistí-li se dalším šetřením, že výše uvedený rozsah poškození nesouvisí se skutkovým dějem při vzniku škodní události, budou nesouvisející položky z plnění vyloučeny.</b></li> <li>Upozorňujeme, že se v případě likvidace šk. události z poj. odpovědnosti budeme při výpočtu plnění řídit platnou zák. úpravou této problematiky - základem pro výpočet plnění bude skutečná škoda (obvyklý způsob opravy).</li> <li>Pro stanovení zbytkové hodnoty poškozených dílů může být využita anonymní aukce. Z tohoto důvodu je nutné veškeré poškozené díly určené k výměně uschovat do ukončení šetření pojistitele (výplaty pojistného plnění).</li> </ol>

Podpis pojištěného, poškozeného, zmocněnce, zástupce servisu	Prohlídku provedl	Pavel Kraus
p. Rejholcová	Datum provedení prohlídky	23.07.2024 21:48
	Místo prohlídky	UL