

# Základní informace o přístupnosti

**Státní energetická inspekce, Úzl pro Jihomoravský a Zlínský kraj, pracoviště Zlín**

Třída T. Bati 853/7, 760 01 Zlín

+420 577 005 641

posta@sei.gov.cz

<http://sei.gov.cz>

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO (*Náměstí Míru – 50 m*)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*2 schody bez madel*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE

- interkom: ANO (ve výšce cca 1,6 m bez světelné signalizace a přenosu obrazu)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (85 cm)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

**Alternativní bezbariérový vchod: není**

### 3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (2 podlaží)

V budově se nachází schodiště: ANO

**Zdvihací plošina:**

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

**Výtah:**

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

### 4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (zaměstnanec inspekce)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

## Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

## Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

## Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*přízemí objektu - chodba*)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: NE
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO
- Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: NE (*130 x 130 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm (*prosím, doplňte*)
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: NE

- velké umyvadlo: NE
- malé umývatko: ANO
- zrcadlo: NE
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE